

LUPA COM ILUMINAÇÃO MODELO SL1000

dezembro de 2011

Especificações:

- **b.** Aumento: **3** + **12** dioptrias.
- c. Tipo de Lâmpada: Fluorescente Circular 12W (T4).
- d. Tensão de alimentação: 127V ou 220V (veja indicação no gabinete).
- e. Temperatura e umidade: -10°C~40°C / ≤95%RH sem condensação.
- f. Uso interno.

Cuidados:

- **a.** Antes de ligar retire todo o material de embalagem da lupa.
- **b.** Posicione a parte da lâmpada na horizontal.
- c. Ligue o cabo de força na tomada da qual a tensão seja a mesma especificada no gabinete da SL1000.
- d. Utilize a chave 'On/Off' para ligar a iluminação.
- e. Posicione de forma desejada.

Garantia:

- a. A SL1000 é garantida por um período de 90 dias após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b. A garantia cobre defeitos de fabricação na SL1000 que ocorram durante o uso normal e correto da lupa. c. Esta garantia é válida para todo território brasileiro.
- d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário da lupa.
- e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso da lupa, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação da lupa.
- f. Exclui-se da garantia a lâmpada.
- g. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.