

EnergyLOG plus

MONITORA E INDICA O CONSUMO E QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA

Ver.01

0.01VAh entre 0 e 10VAh

0.1VAh entre 10VAh e 100VAh

10VAh entre 1kVAh e 10kVAh

1VAh entre 100VAh e 1000VAh

100VAh entre 10kVAh e 100kVAh

1kVAh entre 100kVAh e 1000kVAh 10kVAh entre 1MVAh e 10MVAh

100kVAh entre 10MVAh e 100MVAh

1MVAh entre 100MVAh e 1000MVAh

100MVAh entre 10GVAh e 100GVAh

1GVAh entre 100GVAh e 999GVAh

10MVAh entre 1GVAh e 10GVAh



ENERGYLOG01-01T-11099

1 - DESCRIÇÃO

O EnergyLOG plus \acute{e} um equipamento para monitoramento e indicação da qualidade e consumo de energia elétrica podendo ser utilizado tanto em aplicações residenciais quanto comerciais. Sendo dotado de relógio de tempo real e memória interna o EnergyLOG plus é capaz de armazenar os valores medidos da rede elétrica em períodos de tempo determinado pelo usuário. Através do método de medição de tensão e corrente True-RMS* o EnergyLOG plus indica a potência ativa, reativa e aparente, bem como o fator de potência e frequência da rede. A medição de corrente até 5A pode ser feita diretamente pelo controlador e para correntes até 1000A pode-se conectar um transformador de corrente (TC). Utilizando-se o software SITRAD® a configuração do En∈rgyLOG plus é feita de maneira simples e rápida tal como o acesso das informações gravadas na memória interna do mesmo.

* True RMS: Valor real (eficaz verdadeiro) da tensão, considerando, inclusive, a contribuição gerada pelos ruídos de alta freqüência existentes na rede (distorção harmônica). Essa é a verdadeira tensão que está sendo percebida pela carga conectada (exemplos: motor, compressor). Através deste método, pode-se medir com exatidão a tensão em qualquer forma de onda, enquanto os métodos tradicionais a medem corretamente apenas quando ela possuir uma forma de onda senoidal perfeita.

Energia:

2-APLICAÇÕES

• Monitoramento e indicação da qualidade de energia de instalações elétricas monofásicas.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação direta: 90 - 264Vac (50/60 Hz)

- Tensão de monitoramento: 80 a 280Vac (versões diferentes para 50 ou 60Hz)

- Corrente de monitoramento: 0 a 5A sem TC e 0 a 1000A com TC*

- Dimensões: 71 x 28 x 71mm

- Temperatura de operação: 0° a 50°C

- Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem condensação)

Resolução:

Tensão: 1Vac para toda faixa Corrente: 0.01A entre 0 e 10A 0.1A entre 10A e 100A

1Aentre 100Ae 1000A

Potência Aparente (também válido para Potência Ativa, em W, e Potência Reativa positiva, em VAr):

0.01VA entre 0 e 10VA 0.1VA entre 10VA e 100VA 1VA entre 100VA e 1000VA 10VA entre 1kVA e 10kVA 100VA entre 10kVA e 100kVA 1kVA entre 100kVA e 280kVA

Potência Reativa negativa (Fator de potência capacitivo, ver item 7.2):

0.1VAr entre 0 e -10VAr 1VAr entre -10VAr e -100 VAr 100VAr entre -100VAr e -10kVAr 1kVAr entre -10kVAr e -100kVAr

5 - DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS

F 🛮 📗 Indicação preferencial no display:

Neste parâmetro o usuário configura qual das opções abaixo se deseja mostrar no display por padrão:

Tensão

Corrente Potência Aparente

Potência Ativa

Potência Reativa

5 Fator de Potência

Energia Consumida no período

Frequência da Rede

FD2 Corrente no primário do TC:

Permite configurar o tipo de transformador de corrente a ser utilizado com o EnergyLOG plus. Selecione a corrente que no primário do transformador de corrente irá gerar uma corrente de 5A no secundário. Caso se deseje medir correntes de até 5A não é necessário a utilização do transformador de corrente, para isto basta configurar a função com o valor 5 e ligar o controlador diretamente na

FD3 Modo de acionamento do datalogger:

Indica como é acionado o dispositivo de registro de dados.

Sempre Desligado

Sempre Ligado

Operação Manual

FDY Tempo entre cada amostra na memória:

Período de tempo em segundos que o controlador irá gravar uma amostragem das informações da rede de energia elétrica

FD5 Forçar escrita de dados ao ocorrer erro

Indica se a existência de erros no medidor irá forçar a gravação dos dados na memória independentemente do tempo de amostragem configurado em F04

FIIB Sobrescrever dados na memória quando cheia

Esta função indica se o controlador deverá começar a escrever os novos dados no início da memória do datalogger quando esta estiver cheia. Esta função evita que os últimos dados calculados pelo equipamento sejam perdidos.

Endereço na rede RS-485:

Endereço do instrumento na rede para comunicação com o software Sitrad®. Obs: em uma mesma rede não podem haver mais de um instrumento com o mesmo endereco.

6 - FUNCÕES COM ACESSO FACILITADO

6.1 - Visualizar horário e data atuais:

Pressionando rapidamente a tecla pode-se visualizar a data e o horário ajustado no controlador.

Será exibido em sequência no display o dia, mês, ano, hora e minutos atuais.

Ex.: 17/03/2006 12h43min

17d Dia

□∃∏ Mês

054 Ano

125 Horas Hara Minutos

100kVAr entre -100k e -280kVAr *A qualidade e a precisão do TC utilizado influencia diretamente nos valores das medidas.

4-CONFIGURAÇÕES

4.1 - Para entrar no menu de funções

Pressione e a simultaneamente por 2 segundos até aparecer [5], soltando em seguida. Ao aparecer [5], pressione (toque curto) e insira o código (123) através das teclas e a Para confirmar pressione a tecla ser . Através das teclas e a acesse as demais funções e proceda do mesmo modo para ajustá-las. Para sair do menu e retornar à operação normal, pressione st (toque longo) até aparecer

4.2 - Funções

od Entrada do código de acesso Funções de configuração avançadas Ajuste do relógio e data

4.3 - Tabela de parâmetros

Fun	Descrição	Mín.	Máx.	Unid.	Padrão
FOI	Indicação preferencial no display	0	7	-	0
F02	Corrente no primário do TC	5	1000	Ampères	5
F 0 3	Modo de acionamento do datalogger	0	2	-	2
F04	Tempo entre cada amostra na memória	5	999	Segundos	5
F05	Forçar escrita de dados ao ocorrer erro	0-não	1-sim	-	1-sim
F05	Sobrescrever dados na memória quando cheia	0-não	1-sim	-	1-sim
F07	Endereço na rede RS-485	1	247	-	1

6.2 - Visualizar outras informações:

Para alternar entre a visualização das outras informações de energia e potência pressione 😈 até que seja exibida no display o nome da informação desejada:

☐☐ Tensão

□□□ Corrente

FLP Potência aparente Potência ativa

rcP Potência reativa

PF Fator de potência

Energia medida no instrumento

Fr Frequência da Rede

A informação selecionada será exibida no display durante 15 segundos e após transcorrido o tempo a indicação preferencial volta a ser exibida (conforme ajustado no parâmetro F01)

6.3 - Apagar toda memória do datalogger:

Pressione por 2 segundos as teclas 🛕 e 💼 e aguarde a mensagem 🔟 🗀 Em seguida o display irá exibir , caso não se queira apagar a memória e cancelar a operação pressione a tecla 🗊 . Para apagar a memória pressione a tecla 🕰 até que a mensagem 🖳 apareça no display, pressione para confirmar e sair da função.

6.4 - Acionamento manual do datalogger:

Com FII configurada com o valor 🔃 e pressionando-se a tecla 💷 por 2 segundos pode-se
ativar ou desativar o funcionamento do registro interno de valores de tensão (datalogger). Será exibida
a mensagem [🔄 seguida da mensagem 🔲 n para quando o datalogger for ativado e 🔲 F 📙 para
guando este for desativado.

Caso o parâmetro 📶 esteja configurado com os valores 🔲 ou 🧻 serão exibidas as mensagens IFF e III respectivamente. O funcionamento do datalogger é indicado pelo led

"LOG" na parte superior do diplay.

6.5 - Medidor de energia

O medidor de energia é iniciado assim que o aparelho é ligado. A unidade de energia que é indicada no display é VAh (Volt-Ampére hora). Para medidas maiores que 999VAh, são utilizados os Leds **K. M** e **G** que indicam respectivamente Kilo, Mega e Giga. Assim, uma medida de, por exemplo, 9750VAh será indicada como 9,75kVAh. Desse modo é possivel visualizar no aparelho medidas de até 999GVAh. Os demais digitos da medida podem ser visualizados através do software Sitrad.

6.5.1 - Reiniciando o medidor de energia

O medidor de energia pode ser reiniciado mantendo pressionadas as teclas 😈 e 🚥 por aproximadamente 2 segundos, quando será mostrado no display a mensagem Enri Elri.

Em seguida o display irá exibir , caso não se queira reiniciar a medida de energia e cancelar a operação pressione a tecla . Para reiniciar a medida de energia pressione a tecla . até que a mensagem . Para reiniciar a medida de energia pressione a tecla . até que a mensagem . para confirmar e sair da função.

6.5.2 - Energia e Datalogger

Ao iniciar o aparelho, o último valor de energia armazenado no datalogger é utilizado para continuar a medida de energia. Caso a memória não tenha valores armazenados, a energia é iniciada com o valor zero.

Para situações em que não se deseja perder o valor de energia medido na ocorrência de falta de energia, indica-se configurar a FD3 com o valor (datalogger sempre ligado).

6.6 - Valores mínimos e máximos

7-SINALIZAÇÕES

7.1 - Indicação

O EnergyLOG pumpossui 4 leds de indicação na parte superior. Os leds K, M e G são utilizados para indicar o valor das potências e consumo de energia. Representam respectivamente Kilo, Mega e Giga. Por exemplo, o valor de 7685.45W será indicado como 7.68kW, utilizando o led K do display. Outro exemplo, o valor de energia de 75.550.000VAh será indicado como 75.5MVAh, utilizando o led M. O led LOG indica se o datalogger está acionado.

7.2 - Potência Reativa

A potência reativa indica que a carga ligada ao sistema é indutiva ou capacitiva. Para diferenciá-las o **EnergyLOG**

indica a potência reativa com o valor positivo para cargas indutivas. E para cargas capacitivas o valor será negativo.

7.3 - Mensagens

Erro de leitura

IFL Alarme de memória do datalogger cheia


☐E ☐ Memória do datalogger corrompida

Transformador de Corrente invertido


PPP Parâmetros de configuração desprogramados ou fora da faixa

8 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO


8.1 - Para correntes até 5A



8.2 - Para correntes até 1000A



9 - INTERLIGANDO CONTROLADORES, INTERFACE SERIAL RS-485 E COMPUTADOR




IMPORTANTE

Conforme capítulos da norma NBR 5410:

- 1: Instale protetores contra sobretensões na alimentação.
- 2: Cabos de sinais de computador não podem estar juntos no mesmo eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas.
- 3: Instale supressores de transientes (filtros RC) em paralelo às cargas, como forma de aumentar a vida útil dos relés.

Esquema de ligação de supressores em contatoras



Esquema de ligação de supressores em cargas acionamento direto





INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Embalagem

Os materiais utilizados nas embalagens do produtos Full Gauge são 100% recicláveis. Procure fazer o descarte através de agentes recicladores especializados.

Produto:

Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas.

Descarte:

Não queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua vida útil. Observe a legislação existente em sua região com relação à destinação do produto. Em caso de dúvidas entre em contato com a Full Gauge Controls.



INII PROTETOR

Protege os instrumentos instalados em locais sujeitos a respingos d'água, como em balcões frigoríficos, por exemplo. Este vinil adesivo acompanha o instrumento, dentro da sua embalagem. Faça a aplicação somente após concluir as conexões elétricas.

Retire o papel protetor e aplique o vinil sobre toda a parte superior do aparelho, dobrando as abas conforme indicado pelas setas.







© Copyright 2006 • Full Gauge Controls ® • Todos os direitos reservados.